



Inspection des travaux de rénovation

18 novembre 2014

Salle d'eau















Après l'installation de la toilette, de l'eau coulait par en dessous. J'ai informé m. Rail. Il n'est pas passé car c'était le weekend. Ce printemps, j'ai remarqué que le plafond de mon rangement à outils était décollé sur une bonne longueur exactement sous la toilette de la salle d'eau...











Responsabilité : porte et fenêtre Verdun



Responsabilité : porte et fenêtre Verdun




Responsabilité : porte et fenêtre Verdun




Cage d'escalier vers la cour arrière

Cage d'escalier vers la cour arrière


Cage d'escalier vers la cour arrière



























Cuisine























Salle à manger



Salon










manguant





mangueant





mangnant



Le plafond du rez de chaussé a été peint et plusieurs endroits n'ont pas été sablés avant. Refait à deux reprises. Coups de rouleaux a plusieurs endroits.



Le plafond du rez de chaussé a été peint et plusieurs endroits n'ont pas été sablés avant. Refait à deux reprises. Coups de rouleaux a plusieurs endroits.




Le plafond du rez de chaussé a été peint et plusieurs endroits n'ont pas été sablés avant. Refait à deux reprises. Coups de rouleaux a plusieurs endroits.





Les planchers du Rdc ont été fait à neuf mais ils ont été égratignés par les ouvriers. J'ai dû faire sabler, teindre et vernir mes nouveaux planchers qui étaient teints en ingénierie.



Cage escalier allant au 2ème étage











Rampe trop haute. C'est comme s'ils avaient oublié de calculer la hauteur de l'attache.

































Salle de bain

3 rénos du plancher

1. Ouvrier de premier entrepreneur n'a pas doublé plancher avant installation céramique. Résultat : céramique a craqué.

2. Ouvrier de deuxième entrepreneur a mal installé nouvelle céramique par dessus moitié planché doublé et moitié céramique installée à 1. Et planché chauffant. L'entrepreneur a refusé de tout arracher et a fait poser nouvelle céramique par dessus. Il a fallu installer un corderon pour ne pas trébucher.



Ils ont brisés mon miroir. Ils devaient le réparer mais ça n'a pas été fait. Je l'ai remplacé par celui de l'image ci-dessous.



Les ouvriers ont grafigné mon comptoir de vanité. Quand j'ai confronté l'entrepreneur, il a dit que c'était moi (600\$ valeur comptoir).










Devais installer crochet et porte papier toilette.



Devait réparer mur brisés et repeindre la salle de bain au complet. Ce qui a été fait par petits bouts.









Type de portes et modèle douche suggérée par plomberie spécialisée.



Hauteur pomme de douche trop basse si grande personne.












Dernier électricien m'a dit que certains luminaires étaient mal branchés.
Fils inversés.

À vérifier




Niveau eau trop bas. Quand flush, de l'eau est éjecté par-dessus le siège.
Entrepreneur m'a dit qu'il n'y a rien à faire.

Serais-ce dû au fait que j'ai fait abaisser le muret. Il y avait des tuyaux dans le muret, l'ouvrier les a pliés en m'assurant que ça ne changerait rien?



Chambre à coucher





Vérifier si électricité ok



Sous-sol




Brule
souvent
à leur

+ tous les
spots


galle
lavage





Entr.
à dit
juste papier
décollé...

Installation Chauff-cam





Vérifier
tous les
luminaires

